

Projet de d'isolation – façade ventilée – peaux extérieure – toiture isolation et étanchéité
Immeuble à Gilamont
A Vevey

Descriptif :

L'intervention principale est d'isoler les façades et toiture du bâtiment.

La composition des murs est des plus traditionnelle mal isolée année 50-60 , brique extérieure ciment, polystyrène 2 cm, brique int 6cm !

L'intervention prévoit de doubler les façades en peau extérieure avec revêtement en panneau de façade et partiellement en périphérique. Les fenêtres viennent remplacées. Des volets coulissants sont prévus.

La toiture est refaite à neuf, isolation étanchéité et ferblanterie.

La pose de panneaux solaires est envisagée sur le toit.

Les balcons sont prolongés en structure métallique et verre-métal.

Les portes intérieures sont remplacées EI 30.

F. Neyroud architecte