

Haus Findling

Dachaufsicht 1:200

0 1 2 5

Samuel Seiler
Architekt MSc ETHZ
www.samuelseiler.com