


130Blumenfenster 1.1

Dat.02.12.2020 REV. 02.12.2020
Fensterfutteranpassung
06.10.20 Vordach



Illbruck Fenstermontagewinkel Systemtyp 3 - 200mm
Punktuell unterbrochen, wegen Montagewinke von Betonsockel
Koordination zwischen Baumeister (Betonsockelwinkel) Fensterbauer notwendig! (Position + Anzahl)