




 Fensterbauer

 Baumeister

Fenster aus Holz | Engadinerfenster Typ 2

Ciäsa Alba | 7516 Maloja

Wandaufbau

Trockenmauerwerk (Typ)	300 mm
Mauerwerkstoleranz	10 mm
Wärmedämmung (Swisspor XPS 300 SF)	180 mm
Stahlbeton	200 mm
Innenputz (Typ)	10 mm

Schnitt

Anforderungen

Fenstersystem:

Fenster komplett in Holz, Lärche natur
Fenster mit gefasten Kanten
gesamte Fenster mit 2 umlaufenden Dichtungsebenen
Uw-Wert S: λ 0.91 W/m²K

Die Anschlüsse der Fenster an das Bauwerk müssen denselben akustischen und übrigen bauphysikalischen Anforderungen genügen wie die gesamte Fensterkonstruktion.

Oberflächenbehandlung:

Innen gespritzt in RAL Farbe
Aussen Behandlung mit Aqua-Stop

Rahmen:

Material Holz, Lärche
Uf -Wert: λ 1.30 W/m²K

Verglasung:

Dreifachisolierverglasung, Nassverglasung
Fugen schwarz
g -Wert: 55% Gesamtenergiedurchlassgrad
Ug -Wert: λ 0.70 W/m²K

Glasrandverbund

Glasabstandhalter aus ACS+ Edelstahl und Kunststoff schwarz
Ψg-Wert: 0.042 W/mK

Wetterschenkel

Pulverbeschichtung (IGP-HWFclassic 591ME75692A10)

Beschläge:

Fensterbänder in grau, matt vernickelt
Die Beschläge müssen ausreichend dimensioniert und massiv genug sein, um einen dauerhaften, gleichmässigen und satten Anpressdruck der Fenster zu gewährleisten.

Griffe:

Glutz AG, Solothurn | Edelstahl matt gebürstet
 Fensterdrehgriff GLUTZ 5071 Memphis oder dgl.
 Drehgriffrosette GLUTZ 5616CF oder dgl.

Sturzbrett (Innen):

kein

Fensterleibung (Innen):

kein

Simsbrett (Innen):

kein

Sonnenschutz (Aussen):

Fenstersturz (Aussen):
Stahlbetonsturz verkleidet mit Naturstein (Typ)
Holzfenstersturz aus Lärche natur
(Behandlung mit Aqua-Stop), Dicke 60 mm

Fensterleibung (Aussen):

Holzfensterleibung aus Lärche natur
(Behandlung mit Aqua-Stop), Dicke 60 mm

Fensterbank (Aussen):

Holzfensterbank aus Lärche natur
(Behandlung mit Aqua-Stop), Dicke 60 mm

Anzahl: 4 Stk.

Plan Nr: 1092.4056

Datum: 20.05.2016 | Mst. 1:20 | Format A3 | Gezeichnet: mer