






1 : 200



Il est très important de prendre les mesures pour les cordes à partir du point de départ!
De cette façon, est obtenue une plus grande précision.

- le niveau 0.00 m
- le niveau -1.44 m
- le niveau -1.66 m
- le niveau -1.88 m
- la position de la corde