



ohne Abdeckung




Montageraum 830



mit Abdeckung

Vorsicht:
Bei Toren mit Crash-Funktion darf die lichte Torbreite nicht größer als die hauseitige Öffnungsbreite sein.



Die Befestigungspunkte und der Platzbedarf des Tores sind am Einbauort zu inspizieren. Die oberen Konsolen sollten an einem Betonsturz oder an einer Stahlkonstruktion verschraubt oder verschweißt werden.

! ACHTUNG !

Leichtbauwände, Hohlblocksteine und Panelwände sind auf Eignung der Montage zu prüfen!



Platzbedarf für Montage Aufsteckant



TS Tor & Service AG

Sonnenal 9313 Mülten, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!

Auftrag Nr:

Position:

Objekt:

Bau-

leitung:

Bezeichnung: Übersicht Schnellauflrolltor

Transspeed

Zeichnung:

24.08.2017 / rd