




Ansicht Stube und Durchgang Zimmer




Blick von der Stube über Küche und Loggia richtung See



Blick von der Loggia richtung Küche und Stube




2. Obergeschoss 1 100



Dachgeschoss 1 100



Nordfassade 1 100



Statikkonzept 1 200